


Maison
19


OUPEYE
rue du XI Novembre






OUPEYE - rue du XI Novembre
MAISON 19 à 21 - IMPLANTATION

30/07/2017



OUPEYE - rue du XI Novembre
 MAISON 19 - REZ-DE-CHAUSSEE

30/07/2017



OUPEYE - rue du XI Novembre
 MAISON 19 - ETAGE

30/10/2018

TOITURE pente 35°

TUILES
LATTES / CONTRELATTES
MEMBRANE DE SOUS-TOITURE
CHARPENTE PREFABRIQUEE

COMBLES

PLANCHER
CHARPENTE PREFABRIQUEE
ISOLATION 30 cm
PARE VAPEUR
LATTAGE
PLAQUES DE PLATRE

CHAMBRE 2

REVETEMENT DE SOL 1 cm
CHAPE 9 cm
HOURDIS PRECONSTRAINT 20 cm
PLAFONNAGE 1 cm

CHAMBRE 1

REVETEMENT DE SOL 1 cm
CHAPE 9 cm
CHAPE DE COMPRESSION 7 cm
HOURDIS 13 cm
PLAFONNAGE 1 cm

SEJOUR

REVETEMENT DE SOL 1 cm
CHAPE 7 cm
ISOLATION THERMIQUE 9 cm
HOURDIS EN BETON 13 cm

CIMENTAGE
COALTAR
PLATON

DRAIN

VIDE VENTILE

CIMENTAGE
COALTAR
PLATON

DRAIN

Toutes les fondations sont à descendre jusqu'au bon sol

COUPE AA'

OUPEYE - rue du XI Novembre
MAISON 19 - COUPE

30/07/2017




OUPEYE - rue du XI Novembre
MAISON 19 - AVANT

30/07/2017



OUPEYE - rue du XI Novembre
MAISON 19 - ARRIERE

30/10/2018



OUPEYE - rue du XI Novembre
MAISON 19 - PIGNON

30/07/2017